



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306 662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

LAUDO TÉCNICO

Itens reprovados por divergência com as exigência no edital

Pregão: Presencial nº 182/2021 Processo Licitatório nº 498/2021

AUTOMATIZA BRAZIL

- Item 01 - Processador inferior, apresentando apenas **02 núcleos e 4mb de memória cache** (exigido no edital: Processador de **04 núcleos**, de frequência mínima 3,0 GHZ, **06 Mb de memória cache**.) Câmera com resolução inferior, apresentando 0,3MP (680x480) (Exigido no edital: Webcam de resolução de 720p (HD)).

INFORMÁTICA.COM

- Item 01 - Velocidade da memória RAM inferior, apresentando **2133 Mhz de frequência** (exigido no edital: Memória Padrão mínimo de 4096 MB de tecnologia DDR4, mínimo de **2400 MHz**.)

TREM BARATO ELETROMÓVEL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS


- Item 01 - Velocidade da memória RAM inferior, apresentando **2133 Mhz de frequência** (exigido no edital: Memória Padrão mínimo de 4096 MB de tecnologia DDR4, mínimo de **2400 MHz**.)

LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA

- Item 01 - Velocidade da memória RAM inferior, apresentando **2133 Mhz de frequência** (exigido no edital: Memória Padrão mínimo de 4096 MB de tecnologia DDR4, mínimo de **2400 MHz**.)

AZUL PAPEL SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA - João Francisco Bráulio -ME

- Item 01 - Velocidade da memória RAM inferior, apresentando **2133 Mhz de frequência** (exigido no edital: Memória Padrão mínimo de 4096 MB de tecnologia DDR4, mínimo de **2400 MHz**.)



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

DISTRIBUIDORA ARAXÁ - Márcio Muniz de Avila

- Item 01 - Velocidade da memória RAM inferior, apresentando **2133 Mhz de frequência** (exigido no edital: Memória Padrão mínimo de 4096 MB de tecnologia DDR4, mínimo de **2400 MHz.**)

ARENNA


- Item 01 - Conexão Ethernet ausente (Exigido no edital: **01 porta de rede RJ-45 (LAN GIGABIT)**). Câmera com resolução inferior, apresentando **0,3MP (680x480)** (Exigido no edital: **WebCam de resolução de 720p (HD)**).

SUPRILEME - Adilson Antônio de Moraes Júnior


- Item 01 - Processador inferior, apresentando apenas **02 núcleos** (exigido no edital: Processador de **04 núcleos, de frequência mínima 3,0 GHZ, 06 Mb de memória cache.**) Câmera com resolução inferior, apresentando **0,3MP (680x480)** (Exigido no edital: **WebCam de resolução de 720p (HD)**).

Todos os itens, independente da obrigatoriedade de especificação de marca e modelo na proposta, passarão por uma análise técnica após a entrega, com o intuito de avaliar as exigências contidas no edital. Havendo qualquer divergência de obrigatoriedade e que seja inferior às características e especificações dos itens presentes no edital, a empresa será acionada para a troca do produto.

Igor Gonçalves de Oliveira
Técnico em Informática
MASP: 147991-1



Igor Gonçalves de Oliveira
Técnico em Informática



Rodrigo André da Silva
Técnico em Informática